



1) Erlären Sie die folgenden Bezeichnungen

- a) St 14
- b) S 235
- c) 50 CrV 4
- d) X 65 CrSiMo 14 4
- e) 10 S 20
- f) GG 35
- g) Ck 35
- h) PbSn 40

2) Erklären Sie den Begriff „Zugfestigkeit“.

3) Erklären Sie den Begriff „Streckgrenze“